

Die für die Sicherheit unerlässliche optoelektronische Haube ERGOTECH 5-9/9-13 schützt das Gesicht und die Augen des Schweißers vor UV, Infrarot und Spritzwasser. Vollautomatisch wechselt die Maske in Sekundenbruchteilen vom klaren in den getönten Zustand, sobald sie grundiert ist. Mit einem Stirnband ausgestattet, befreit es die Hände des Schweißers und bietet den nötigen Komfort für Schweißarbeiten.

EIGENSCHAFTEN

- XL Bildschirmanzeige
- Externer ergonomischer Einstellungsschalter (Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen) und einfache Benutzung sogar mit Handschuhen.
- Höhe Empfindlichkeit dank 4 Sensoren
- WIG Schweißen > 2A
- Aktiv Filter: Stufen 5-9 / 9-13

TECHNISCHE DATEN

Schutz UV/IR	DIN 15
Klassifikation	1/1/1/2
Hellstufe	4
Dunkelstufe	5 >9 - 9 >13
Verschlusszeit	0,20 ms
Öffnungszeit	0,15 > 0,8 sec
Sichtfeld	100 x 67 mm
Energieversorgung	solar + batterien (CR2450)
Gewicht	560 g
Einstellungen	Empfindlichkeit, Öffnungszeit, Stufen, Schleifen
Lichtsensoren	4
Einsatzbereiche	MMA 5 > 400 / TIG 2 > 300 / MIG-MAG 5 > 400
Normen	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Wird mit einem Stirnband geliefert.



Empfindlichkeit



Öffnungszeit



Stufen

Schalter
5 > 9 - 9 > 13


OPTIONEN

Tasche für Schweißmaske
043299




Antitranspirant Stirnband

043466
x2



zoom x2
Lupe
um Zeus,
Spaceview,
Ergotech & Alien
True Color
x1
042780

Schutzgläser



114 x 133 (x10)	103,7 x 69,5 (x5)
043893	043695